

<b>1. EINLEITUNG UND PROBLEMSTELLUNG .....</b>	<b>1</b>
<b>2. THEORIE .....</b>	<b>6</b>
2.1. THEORIE DER KORROSION .....	6
2.1.1 Definition und Thermodynamik der Korrosion.....	6
2.1.2 Die Kinetik der Elektrodenreaktion.....	9
2.1.2.1 Durchtrittsüberspannung.....	10
2.1.2.2 Das Mischpotential .....	12
2.1.2.3 Mechanismus der Korrosion.....	13
2.1.2.3.1 Säurekorrosion.....	14
2.1.2.3.2 Sauerstoffkorrosion.....	14
2.2. PASSIVITÄT .....	15
2.2.1 Der Einfluß der Passivität auf die Korrosion.....	16
2.3. KINETIK DES DECKSCHICHTENWACHSTUMS .....	17
2.3.1 Oxidwachstum bei hohen Feldstärken.....	17
2.3.2 Deckschichtenwachstum bei hohen Feldstärken ohne äußere Ströme .....	17
2.3.3 Stromverhalten bei konstantem Potential.....	19
2.4. PHASENÜBERGANG HALBLEITER–ELEKTROLYT .....	20
2.4.1 Raumladungsschichten in Halbleitern.....	21
2.5. THEORIE DER IMPEDANZSPEKTROSKOPIE.....	24
2.5.1 Physikalische Grundlagen der Impedanzspektroskopie .....	24
2.5.2 Darstellung von Impedanzspektren.....	26
2.5.3 Das elektrische Analogon zu physikalischen und chemischen Vorgängen.....	27
2.5.3.1 Der ohmsche Widerstand .....	28
2.5.3.2 Kapazitäten.....	29
2.5.3.3 Verlustkapazitäten.....	30
2.5.3.4 Netzwerke von Impedanzelementen.....	31
2.6. RADIOCHEMISCHE GRUNDLAGEN.....	32
2.6.1 Die natürlichen radioaktiven Elemente.....	32
2.6.1.1 Das Uran.....	32
2.6.2 Theorie der Radioisotopenmethode.....	34
2.6.2.1 Radiochemischer Teil.....	35
2.6.2.1.1 Ermittlung der Abtragsraten.....	35
2.6.2.2 Elektrochemischer Teil.....	36
2.6.2.2.1 Messungen des Freien Korrosionspotentials.....	36
2.6.2.2.2 Potentiostatische Messungen .....	36
2.6.2.2.3 Potentiodynamische Messungen.....	36
2.6.3 Theorie der Neutronenaktivierung.....	37
2.6.3.1 Aktivierung des Probenmaterials.....	40
2.6.3.1.1 Aktivierung des Zirkoniums .....	40
2.6.3.1.2 Aktivierung von Zircaloy-4.....	43

## Inhaltsverzeichnis

---

2.6.4	Strahlenschutz.....	44
2.6.4.1	Dosisbegriffe.....	44
2.6.4.2	Maßnahmen beim Umgang mit bestrahlten Werkstoffen.....	46
2.6.4.3	Maßnahmen beim Umgang mit natürlichen Uranverbindungen .....	48
2.7.	POTENTIALKORREKTUR .....	49
2.7.1	Funktioneller Zusammenhang zwischen Polarisationsspannung und Stromstärke .....	49
2.7.2	Zusammenhang zwischen Polarisationsspannung und Polarisationswiderstand.....	50
<b>3.</b>	<b>WERKSTOFFE UND KORROSIONSMEDIEN .....</b>	<b>52</b>
3.1.	WERKSTOFFE.....	52
3.1.1	Uran .....	52
3.1.2	Zirkonium.....	52
3.1.3	Zircaloy-4.....	52
3.2.	TEMPERATURBEREICHE.....	53
3.3.	KORROSIONSMEDIEN .....	53
3.3.1	Herstellung und Zusammensetzung der Q-Lauge .....	53
3.3.2	Herstellung und Zusammensetzung des Bentonit Porenwassers.....	54
<b>4.</b>	<b>DAS MEßVERFAHREN .....</b>	<b>55</b>
4.1.	GRUNDLAGEN .....	55
4.1.1	Meßgrößen und Korrosionsgrößen.....	55
4.1.2	Messung des Freien Korrosionspotentials.....	56
4.2.	DIE IMPEDANZSPEKTROSKOPIE(EIS) .....	57
4.2.1	Blockschema der Impedanzspektroskopie.....	57
4.2.2	Das Impedanzmeßgerät.....	58
4.2.3	Meßzellen und Elektroden .....	58
4.2.3.1	Die Meßzelle .....	58
4.2.3.2	Bezugselektrode .....	59
4.2.3.3	Arbeitselektrode .....	59
4.2.3.4	Gegenelektrode .....	60
4.2.4	Probenvorbehandlung .....	60
4.2.4.1	Mechanisches Schleifen und Polieren.....	60
4.2.5	Auswertung von Impedanzspektren .....	61
4.3.	DIE RADIOISOTOPENMETHODE (RIM).....	64
4.3.1	Apparativer Aufbau der Radioisotopenmethode .....	64
4.3.1.1	Radiochemischer Teil der Radioisotopenmethode .....	65
4.3.1.1.1	Kalibrierung des Korrosionsmeßplatzes .....	66
4.3.1.2	Elektrochemischer Teil der Radioisotopenmethode .....	67
4.4.	MESSUNGEN AM FLÜSSIGKEITSSZINTILLATIONSZÄHLER (LSC) .....	68
4.4.1	Grundlagen.....	69
4.4.2	Bestimmung der Urankonzentration.....	71
4.4.3	Eichlösung und Eichgerade .....	71

<b>5. KORROSIONSUNTERSUCHUNGEN AN URANDIOXID.....</b>	<b>73</b>
5.1. BESTIMMUNG DER KORROSIONSRATEN AN UO <sub>2</sub> DURCH POTENTIALMESSUNGEN .....	73
5.1.1 Einleitung .....	73
5.1.2 Praktische Grundlagen.....	74
5.1.3 Bestimmung des Auflösungsverhaltens von UO <sub>2</sub> in gesättigter NaCl und Bentonit Porenwasser durch Potentialmessungen.....	74
5.1.3.1 Potentialkorrektur der elektrisch simulierten Potentiale:.....	75
5.1.3.2 Experimentelle Beschreibung der Potentialkorrektur.....	76
5.2. EINFLUß DER TEMPERATUR AUF DIE KORROSION DES UO <sub>2</sub> IN BENTONIT PORENWASSER .....	77
5.3. KONTAKTPOTENTIALE ZWISCHEN URANDIOXID UND ZIRCALOY-4 .....	81
5.3.1 Einleitung .....	81
5.3.2 Kontaktpotentiale in gesättigter NaCl Lösung.....	82
5.3.3 Kontaktpotentiale in Q-Lauge.....	83
5.3.4 Kontaktpotentiale in Bentonit Porenwasser .....	84
5.4. DISKUSSION DER URANDIOXIDEXPERIMENTE.....	85
<b>6. KORROSIONSUNTERSUCHUNGEN AN ZIRKONIUM UND ZIRCALOY-4.....</b>	<b>87</b>
6.1. KORROSION BEIM FREIEN KORROSIONSPOTENTIAL.....	87
6.1.1 Zeitliche Einstellung des Korrosionspotentials .....	87
6.1.2 Korrosionsuntersuchungen.....	88
6.2. KORROSION UNTER POTENTIOSTATISCHER BELASTUNG .....	90
6.2.1 Korrosion von Zircaloy-4.....	90
6.2.1.1 Zircaloy-4 in gesättigter NaCl-Lösung.....	90
6.2.1.2 Zircaloy-4 in Q-Lauge .....	92
6.2.1.3 Zircaloy-4 in Bentonit Porenwasser .....	93
6.2.2 Korrosion am Zirkonium.....	94
6.3. KORROSION BEI ANWESENHEIT VON H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> .....	96
6.3.1 Radiolyse des Wassers .....	96
6.3.2 Korrosion bei Anwesenheit von H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> beim Freien Korrosionspotential.....	97
6.3.2.1 Korrosion in gesättigter NaCl-Lösung .....	97
6.3.2.1.1 Korrosion am Zircaloy-4.....	97
6.3.2.1.2 Korrosion am Zirkonium.....	100
6.3.2.2 Korrosion in Q-Lauge .....	100
6.3.2.2.1 Korrosion am Zircaloy-4.....	100
6.3.2.2.2 Korrosion am Zirkonium.....	102
6.3.2.3 Korrosion in Bentonit Porenwasser .....	102
6.3.2.3.1 Korrosion am Zircaloy-4.....	102
6.3.2.3.2 Korrosion am Zirkonium.....	103
6.3.3 Einfluß von H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> unter praxisrelevanten Bedingungen.....	104
6.3.4 Korrosion bei Anwesenheit von H <sub>2</sub> O <sub>2</sub> unter potentiostatischer Belastung .....	106
6.3.4.1 Zircaloy-4 in gesättigter NaCl-Lösung.....	106
6.3.4.2 Zircaloy-4 in Q-Lauge .....	107
6.3.4.3 Zircaloy-4 in Bentonit Porenwasser .....	107

## Inhaltsverzeichnis

---

6.4.	KORROSION BEI ANWESENHEIT VON NaOCL BEIM FREIEN KORROSIONSPOTENTIAL.....	108
6.4.1	Korrosion von Zirkonium und Zircaloy-4 in gesättigter NaCl-Lösung .....	108
6.4.2	Korrosion von Zircaloy-4 in Q-Lauge.....	109
6.4.3	Korrosion von Zircaloy-4 in Bentonit Porenwasser .....	109
6.5.	OPTISCHE UNTERSUCHUNGEN AN ZIRKONIUM UND ZIRCALOY-4 .....	110
6.6.	DISKUSSION DER ZIRKONIUM- UND ZIRCALOY-4-EXPERIMENTE.....	111
<b>7.</b>	<b>IMPEDANZMESSUNGEN.....</b>	<b>114</b>
7.1.	AUSWERTUNG DER IMPEDANZSPEKTREN UND SCHALTBILDER.....	114
7.2.	IMPEDANZMESSUNGEN BEIM FREIEN KORROSIONSPOTENTIAL.....	115
7.2.1	Zeitliche Veränderung der Impedanzspektren.....	115
7.2.2	Zusammenhang zwischen der Deckschichtleitfähigkeit und dem Freien Korrosionspotential .....	116
7.2.3	Zusammenhang zwischen der Deckschichtdicke und dem Freien Korrosionspotential .....	118
7.2.4	Bestimmung der Zuwachsrate der Deckschichtdicken.....	119
7.2.5	Bestimmung der Deckschichtleitfähigkeit während der Schichtbildung .....	120
7.3.	DISKUSSION DER IMPEDANZMESSUNGEN .....	121
<b>8.</b>	<b>ZUSAMMENFASSUNG .....</b>	<b>122</b>
<b>9.</b>	<b>SUMMARY .....</b>	<b>126</b>
<b>10.</b>	<b>SYMBOLVERZEICHNIS .....</b>	<b>128</b>
<b>11.</b>	<b>LITERATURVERZEICHNIS.....</b>	<b>132</b>