


1



2



Abb. 17 Bruchverformung in Tonnen und Kuppeln:

- 1) Bruchverformung des Gewölbes. Umgezeichnet nach Hart 1965: 17
- 2) Restaurierung des Bades Sarafon in Bukhara (1970er Jahren): Errichtung einer Kreiskuppel über Gipslehren. Nach Aufnahme von N. Saizew, 1981