


1



2




Abb. 29 Freihändige Wölbung ohne tragende Lehrgerüst.

- 1) Restaurierungsarbeiten in Bukhara (1930-1940er Jahren); Errichtung einer Tonne mit Seilen. Umzeichnung der Fotoaufnahme nach **Засыпкин** 1961: abb. 4.
- 2) Restaurierungsarbeiten in Bukhara (1930-1940er Jahren); Errichtung einer Kreiskuppel mit hölzerner Hilfslehre. Umzeichnung der Fotoaufnahme nach **Засыпкин** 1961: abb. 16.